

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β**ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ - ΒΛΑΒΩΝ****ΣΕΙΣΜΟΥ 13.09.1986**

Οι φωτογραφίες προέρχονται από το προσωπικό φωτογραφικό αρχείο του κ. Π. Καρύδη, Καθηγητού ΕΜΠ, Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας.

Κατάρρευση
5 – όροφης πολυκατοικίας
οδός Αριστείδου 28



Βλάβες
Δημαρχιακού Μεγάρου





Βλάβες
Καταρρεύσεις
Εκκλησιών




Βλάβες
Καταρρεύσεις
Εκκλησιών

Καταρρεύσεις – βλάβες διορόφων
οικιών από φέρουσα τοιχοποιία





Καταρρεύσεις διορόφων οικιών
από φέρουσα τοιχοποιία



Καταρρεύσεις διόροφων οικιών
από φέρουσα τοιχοποιία






Μερική κατάρρευση 5-όροφης πολυκατοικίας, επί των οδών Ηπείρου & Χρυσοστόμου Σμύρνης








Μερική κατάρρευση διόροφης οικοδομής, οδού Αύρας & δίδυμη διπλανή διόροφη οικοδομή χωρίς σημαντικές βλάβες









Διατμητικές αστοχίες
Στύλων & τοιχωμάτων





Βλάβες
Κρηπιδότοιχου
Λιμάνι Καλαμάτας



Κατολισθήσεις
στο επαρχιακό
ορεινό οδικό δίκτυο



Οι φωτογραφίες προέρχονται από το προσωπικό φωτογραφικό αρχείο του κ. Μ. Φαρδής,
Καθηγητού Πανεπιστημίου Πατρών, Τομέας Κατασκευών.

Βλάβες
και μερική κατάρρευση
Εκκλησίας



Κατάρρευση
5-όροφης πολυκατοικίας
Αριστείδου 28



Μερική κατάρρευση
κτιρίων
από φέρουσα τοιχοποιία
Τοίχοι
παράλληλοι διεύθυνσης ΕW
της NS συνιστώσας του σεισμού



Μερική κατάρρευση κτιρίων
από φέρουσα τοιχοποιία




Διατμητική αστοχία
φέρουσας τοιχοποιίας




Διατμητική
και θλιπτική
αστοχία
με αποδιοργάνωση
σκυροδέματος
κεφαλής στύλου




Διατμητική αστοχία
κόμβου





Διατμητική και θλιπτική αστοχία
με αποδιοργάνωση σκυροδέματος
κεφαλής στύλου



Αστοχία υποστρωμάτων